

Skyddsblad

2012-09-18

i16143

0065129L-XX Gummilösning (Gummilösning 6 5129)

Metso Minerals (Sweden) AB



Mycket brandfarligt Hälsoskadlig

i Lokal information

Leverantör Trelleborg Industri AB

OBS! Denna produkten är inte aktiv på aktuell avdelning. Lokal information är ej komplett.

i NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Handelsnamn 0065129L-XX Gummilösning (Gummilösning 6 5129)

Artikeltyp Lim

SDB tillverkad av Kristin Geidenmark

Leverantör Trelleborg Industri AB

Gatuadress Johan Kocksgatan 10
231 45 Trelleborg
Sverige

Telefon +46(0)410 510 00

Fax +46 (0)410 510 27

E-Post msds.ef&mm@trelleborg.com

Nödtelefonnummer 112

Tillgänglig utanför kontorstid Nej

Lev.Prod.nr. 6 5129

i SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

| Kemiskt namn | CAS Nr. EG Nr. | Koncentration | Klassificering | R-fras H-fras |
|--------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Toluen | 108-88-3 203-625-9 | 70 - 80% | F, Xn - | R11, R20 - |
| CR/NR-blandning | - - | 18 - 22% | - - | - - |
| Zinkoxid | 1314-13-2 215-222-5 | 0,65% | N - | R50/53 - |
| 4-TERT-BUTYLPHENOL | 98-54-4 202-679-0 | 0,15 - 0,6% | Xn - | R36/37/38, R42/43 - |

BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD



FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering i enlighet med 67/548/EEC och 1999/45/EC

Riskfraser R11, R20, R38, R48/20, R52/53, R63, R65, R67

Märkning i enlighet med 67/548/EEC och 1999/45/EC

Farosymboler



- Riskfraser**
- R11 - Mycket brandfarligt.
 - R20 - Farligt vid inandning.
 - R38 - Irriterar huden.
 - R48/20 - Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.
 - R52/53 - Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
 - R63 - Möjlig risk för fosterskador.
 - R65 - Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
 - R67 - Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
- Skyddsfraser**
- S16 - Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
 - S25 - Undvik kontakt med ögonen.
 - S33 - Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
 - S36/37 - Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
 - S46 - Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
 - S62 - Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.